

石積み等補修及び補強工法実績表

2019年8月現在

番号	地区	発注者	工事名	工法	補修構造物等	着工年月
1	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	大蔵20号線石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2008年1月
2	小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	赤坂石積補修工事	石積接着補強工	乱積み	2008年3月
3	八幡東区	F様	F様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2008年4月
4	八幡東区	I様	I様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2008年4月
5	八幡東区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	整層積み(布積み)	2008年6月
6	八幡東区	H様	H様邸石積補修工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2008年9月
7	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	山王28号線石積擁壁補修工事	石積接着補強工	乱積み	2008年9月
8	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	上本町1号線法面補修工事	石積接着補強工	プレキャスト法枠	2008年9月
9	八幡東区	T様	T様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱積み	2008年10月
10	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	高炉台公園擁壁補強工事	石積接着補強工	乱積み	2008年11月
11	八幡東区	G様	G様邸石積補強工事	石積接着補強工 擁壁工	乱層積み(谷積み)	2008年12月
12	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	一般維持(環)工事(西部)859 皿倉登山道	石積接着補強工	乱積み	2009年1月
13	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	一般維持(環)工事(西部)856 大蔵1丁目	石積接着補強工	乱積み	2009年1月
14	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	山王5号線石積擁壁補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2009年1月
15	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	高炉台公園擁壁補強外工事	石積接着補強工	乱積み	2009年2月
16	小倉北区	M様	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱積み	2009年3月
17	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	一般維持(環)工事(西部)1166 皿倉登山道	石積接着補強工	乱積み	2009年4月
18	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	一般維持(環)工事(西部)1176 皿倉登山道	石積接着補強工	乱積み	2009年4月
19	門司区	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工 擁壁工	乱積み	2009年5月

20	太宰府市	木本建設(株)	○様邸ブロック積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(布積み)	2009年6月
21	門司区	M様	M様邸擁壁補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2009年6月
22	門司区	D様	D様邸擁壁補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2009年6月
23	門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	上藤松東公園外整備工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2009年6月
24	門司区	H様	H様邸擁壁補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2009年6月
25	門司区	H様	H様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱積み	2009年7月
26	小倉北区	(株)総建クリエイト	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2009年8月
27	戸畠区	H様	K様邸張床補強工事	石積接着補強工	コンクリート床	2009年8月
28	小倉北区	M様	M様邸擁壁補強工事	石積接着補強工	擁壁+空洞ブロック積み	2009年10月
29	八幡東区	S様	S様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2009年11月
30	戸畠区	M様	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2009年11月
31	戸畠区	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2009年11月
32	八幡東区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱積み	2009年11月
33	門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	清滝黒川1号線擁壁(石積)補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2010年1月
34	八幡西区	イコーハウス	S様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2010年4月
35	八幡西区	I様	I様邸ブロック積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(布積み)	2010年5月
36	門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	風師公園外整備工事	石積接着補強工	乱積み	2010年6月
37	小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	神幸町黒原1号線法面補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2010年6月
38	八幡東区	N様	N様邸石積補強工事	石積接着補強工 石積み風化防止工	乱積み	2010年6月
39	八幡西区	山口建設工業(株)	毘沙門天階段補修工事	石積接着補強工	コンクリート階段	2010年7月
40	若松区	T様	T様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱積み	2010年7月

41	小倉南区	(株)なかやしき	T様邸石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2010年7月
42	八幡東区	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱積み	2010年8月
43	小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	神幸町黒原2号線法面補修工事(その2)	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2010年10月
44	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	椎ノ木公園石積補修工事	石積接着補強工	整層積み(布積み)	2010年11月
45	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	一般維持(環)工事(西部)	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年1月
46	門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	和布刈公園整備工事	石積接着補強工	乱積み	2011年1月
47	小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	神幸町黒原2号線法面補修工事(その3)	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年1月
48	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	天籟寺8号線法面災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年2月
49	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	牧山17号線石積補修工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2011年2月
50	小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	小森38号線道路整備工事	石積接着補強工	乱積み	2011年2月
51	門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	小森江公園外整備工事	石積接着補強工	コンクリート擁壁	2011年2月
52	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	西鞆ヶ谷21号線石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2011年3月
53	門司区	N様	N様邸擁壁補強工事	石積接着補強工 擁壁工	空洞ブロック積み	2011年3月
54	若松区	パナホーム(株)	K様邸外溝工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2011年5月
55	八幡東区	北九州市 丸山・大谷開発事務所	丸山地区2号線石積擁壁補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年5月
56	山口県下関市	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年6月
57	門司区	北九州市 建設局東部整備事務所	和布刈公園磁器タイル改修工事	下地改修工	コンクリート擁壁	2011年7月
58	山口県下関市	N様	N様邸石積災害復旧工事	石積接着補強工	乱積み	2011年7月
59	戸畠区	N様	N様邸石積擁壁保護工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年8月
60	小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	神幸町黒原1号線法面補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年9月
61	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	牧山階段クラック補修工事	擁壁亀裂接着工	コンクリート擁壁	2011年10月

62	門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	清滝東公園石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年10月
63	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	牧山4丁目石積補修工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2011年11月
64	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	菅原1丁目擁壁補修工事	擁壁亀裂接着工	コンクリート擁壁	2011年11月
65	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	菅原1丁目石積補修工事	石積表面処理工	乱層積み(谷積み)	2011年11月
66	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	菅原1丁目吹付法枠修繕工事	法枠接地面補修工	吹付法枠	2011年12月
67	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	神山町法面補修工事	石積接着補強工	乱積み	2011年12月
68	若松区	(株)レオハウス	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2011年12月
69	門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	新羅公園外整備工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年1月
70	門司区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年1月
71	小倉南区	N様	擁壁補強工事	擁壁亀裂接着工	コンクリート擁壁	2012年2月
72	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	貴船公園石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年3月
73	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	高峰二丁目公園石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年3月
74	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	豊前坊公園石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年3月
75	戸畠区	(有)戸畠ホーム設備	T様邸ブロック積補修工事	低圧注入接着工	間知ブロック積み(谷積み)	2012年3月
76	戸畠区	北九州市住宅供給公社	高峰団地石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年4月
77	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	帆柱1丁目石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年5月
78	若松区	(株)レオハウス	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年5月
79	小倉北区	N様	N様邸ブロック積補修工事	低圧注入接着工	間知ブロック積み(谷積み)	2012年7月
80	門司区	北九州市福祉事業団	みなと保育所改築工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年7月
81	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	神山町石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2012年8月
82	門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	吉志1丁目擁壁補修工事	擁壁亀裂接着工 石積接着補強工	コンクリート擁壁	2012年8月

83	八幡東区	T様	T様邸石積補修工事	擁壁補強工 石積接着補強工	コンクリート擁壁 乱層積み(谷積)	2012年9月
84	門司区	I様	I様邸擁壁補強工	擁壁補強工	コンクリート擁壁	2012年9月
85	八幡東区	北九州市住宅供給公社	梶田団地ブロック積補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(布積み)	2012年10月
86	門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	吉志4丁目擁壁補強工事	擁壁亀裂接着工	コンクリート擁壁	2012年10月
87	八幡西区	I様	I様邸石積補修工	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2012年11月
88	門司区	I様	I様邸擁壁補強工	擁壁補強工	コンクリート擁壁	2012年11月
89	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	荒手2丁目石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年12月
90	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	枝光7号線石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2012年12月
91	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	神山町2号線石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年1月
92	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	荒手地区石積み補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年1月
93	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	東山一丁目階段補強工事	空洞部注入工	階段補修	2013年1月
94	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	東山一丁目石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年1月
95	八幡西区	北九州市 八幡西区役所まちづくり整備課	紺屋倉東公園石積補修工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2013年2月
96	岡垣町	(株)レオハウス	石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年2月
97	八幡西区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	帆柱1丁目石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年2月
98	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	豊町石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年3月
99	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	荒手2丁目石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年3月
100	門司区	新日本リース開発	高砂ハイツ石積補修工事	石積接着補修工 空洞部注入工	乱層積み(谷積み)	2013年3月
101	門司区	O様	O様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年3月
102	若松区	(株)イコーハウス	石積補修工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2013年4月
103	八幡東区	E様	石積災害復旧工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年4月

104	若松区	(株)谷川建設	石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年6月
105	八幡東区	(有)都建設	石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年7月
106	戸畠区	M様	M様邸ブロック積補修工事	低圧注入接着工	間知ブロック積み(谷積み)	2013年7月
107	八幡東区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年8月
108	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	河内貯水池擁壁補修工事	擁壁基礎部補修工	コンクリート擁壁	2013年8月
109	小倉北区	I様	I様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年8月
110	八幡西区	M様	M様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年9月
111	八幡東区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年10月
112	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	藤見町大蔵1号線石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年10月
113	小倉北区	T様	T様邸土間コンクリート亀裂補修工事	亀裂補修工	土間コンクリート	2013年10月
114	小倉北区	K様	K様邸擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2013年10月
115	小倉北区	H様	H様邸擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2013年10月
116	八幡東区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	市有地石積補修工事(帆柱一丁目)	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年11月
117	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	大蔵二丁目石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2013年11月
118	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	桃園石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年11月
119	門司区	NEXCO西日本	めかりPA石積み補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2013年11月
120	八幡西区	N様	N様邸石積み補修工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2013年12月
121	門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	鳴竹一丁目雨水渠護岸復旧工事	石積補強工	乱層積み(谷積み)	2013年12月
122	八幡西区	O様	O様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年1月
123	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	河内貯水池擁壁下補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年1月
124	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	景勝町6号線路側補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年2月

125	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	景勝町8号線路側補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年2月
126	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	河内貯水池擁壁下補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年2月
127	小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	吉田川護岸補強工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年3月
128	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	河内貯水池擁壁下補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年3月
129	小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	吉田川護岸補強工事(その2)	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年3月
130	八幡東区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	市有地石積補修工事(平野三丁目)	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年3月
131	八幡東区	H様	H様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年3月
132	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	河内貯水池擁壁下補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年4月
133	八幡東区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2014年4月
134	門司区	M様	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年4月
135	戸畠区	北九州市住宅供給公社	椎ノ木谷団地擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2014年5月
136	戸畠区	北九州市住宅供給公社	高峰団地擁壁補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年5月
137	戸畠区	北九州市住宅供給公社	丸町団地擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2014年5月
138	小倉北区	北九州市 建設局東部整備事務所	神嶽川石積補強工事(26-1)	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年5月
139	若松区	F様	F様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2014年6月
140	八幡西区	H様	H様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年6月
141	小倉北区	M様	M様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年6月
142	門司区	K様	K様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2014年6月
143	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	中尾10号線他石積他補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年7月
144	小倉北区	北九州市住宅供給公社	外構改修工事(仲通り団地)	石積接着補強工	間知ブロック積み(布積み)	2014年7月
145	八幡東区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2014年8月

146	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	景勝町緊急石積補修工	石積接着補強工	雑石積み	2014年8月
147	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	帆柱尾倉1号線緊急石積補修工	石積接着補強工	雑石積み	2014年8月
148	八幡東区	山口建設工業(株)	大蔵一丁目擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2014年8月
149	門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	門司行橋線擁壁補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年8月
150	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	枝光14号線他石積補修工事	石積接着補強工	玉石積み	2014年8月
151	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	西台良町8号線石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2014年9月
152	八幡西区	北九州市住宅供給公社	外構改修工事(金剛第三団地)	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2014年9月
153	八幡東区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2014年9月
154	小倉北区	H様	H様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2014年10月
155	若松区	北九州市住宅供給公社	外構改修工事(童子丸団地)	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2014年10月
156	八幡西区	積水ハウス(株)	擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2014年11月
157	小倉北区	U様	U様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年11月
158	門司区	北九州市 門司区役所コミュニティー支援課	清見市民センター石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2014年11月
159	小倉北区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	玉石積み	2014年11月
160	八幡西区	E・シーズンホーム(株)	楠木石積補修工事	石積補修工事	乱層積み(谷積み)	2014年12月
161	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	祝町4号線石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年1月
162	飯塚市	(有)森建設	石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年1月
163	岡垣町	岩崎建設(株)	石積補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2015年1月
164	八幡東区	(株)イコーハウス	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年2月
165	門司区	北九州市 建設局東部整備事務所	櫛毛川石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2015年3月
166	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	豊町石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2015年3月

167	八幡西区	Y様	石積亀裂補修	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2015年3月
168	八幡東区	N様	石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年3月
169	小倉北区	T様	石積亀裂補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年4月
170	八幡東区	U様	石積補強工事	石積接着補強工	乱積み	2015年4月
171	若松区	K様	擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2015年5月
172	八幡東区	(株)福山組	慈光寺石積接着補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2015年5月
173	八幡西区	H様	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年5月
174	門司区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2015年6月
175	八幡西区	A様	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年6月
176	若松区	北九州市 建設局西部整備事務所	潮入り川石積補強工事	石積接着補強工	布積み	2015年6月
177	若松区	Y様	石積災害緊急工事	石積吹付工(一部接着)	乱積み	2015年7月
178	若松区	Y様	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	乱積み	2015年8月
179	八幡東区	(株)サンライフ	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	乱積み	2015年8月
180	直方市	K様	石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年9月
181	八幡東区	(株)サンライフ	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年9月
182	若松区	あいおいニッセイ同和	石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2015年9月
183	八幡東区	(株)サンライフ	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年10月
184	小倉南区	(株)安全物産	擁壁補修工事	擁壁亀裂補修工	コンクリート擁壁	2015年10月
185	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年10月
186	小倉北区	N様	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年10月
187	八幡西区	S様	石積崩壊防止工事	石積風化防止工	雑石積み	2015年10月

188	若松区	W様	石積崩壊防止工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2015年11月
189	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年11月
190	八幡西区	(株)台良工務店	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年11月
191	奈良県生駒市	京和建設(株)	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	雑石積み	2015年12月
192	八幡西区	D様	擁壁補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(谷積み)	2015年12月
193	八幡西区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年12月
194	小倉南区	大和ハウス工業(株)	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2015年12月
195	八幡東区	北九州市 建設局西部整備事務所	大蔵大谷1号線災害防除(石積補修)工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年1月
196	小倉南区	大和ハウス工業(株)	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年1月
197	小倉北区	北九州市 建設局東部整備事務所	小熊野川護岸補修工事	石積接着補強工	コンクリート擁壁 乱層積み(谷積み)	2016年1月
198	小倉南区	S様	堀車庫補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2016年1月
199	門司区	N様	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年2月
200	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	楓田市民センター擁壁改修工事	石積風化防止工	乱層積み(谷積み)	2016年2月
201	小倉南区	(株)安全物産	擁壁補修工事	擁壁亀裂補修工	コンクリート擁壁	2016年2月
202	門司区	N様	N様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年2月
203	戸畠区	N様	N様邸石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2016年3月
204	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	神山町花尾町1号線災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年3月
205	八幡東区	大和ハウス工業(株)	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年3月
206	山口県下関市	(株)高松土木	石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年4月
207	山口県山口市	山口秋穂園	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年4月
208	兵庫県神戸市	飛島建設(株)	川崎重工保養所石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年4月

209	沖縄県那覇市	桃原農園	津嘉山アシビナー整備工事(27-2)	石積接着補強工	雑石積み	2016年4月
210	福岡市	成和建設(株)	赤坂マンション石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年4月
211	小倉北区	北九州市 建設局西部整備事務所	境川護岸補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2016年4月
212	小倉北区	A様	擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2016年5月
213	遠賀町	共同石材	石積補修工事	石積接着補強工	玉石積み	2016年5月
214	八幡東区	(株)台良工務店	東台良町石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年5月
215	若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	東二島ブロック擁壁補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2016年5月
216	若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	山手町3号線災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年5月
217	八幡東区	(株)松尾組	特別養護老人ホーム新築工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年6月
218	八幡西区	東建コーポレーション(株)	K様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年7月
219	福岡市	T様	輝国T様邸石積補強工事	石積接着補強工	玉石積み	2016年7月
220	小倉北区	北九州市住宅供給公社	仲通り団地外構補修工事	擁壁補修工	間知ブロック積み(布積み)	2016年7月
221	那珂川町	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年7月
222	福岡市	K様	輝国K様邸石積補修工事	石積接着補強工	玉石積み	2016年7月
223	若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	赤島町里道災害防除工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年7月
224	熊本市	S様	西区S様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年9月
225	若松区	K様	新大谷K様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年9月
226	八幡東区	Y様	宮の町Y様邸石積補強工事	石積接着補強工	布積み	2016年10月
227	八幡東区	I様	宮の町 I 様邸石積補修工事	石積接着補強工	布積み	2016年10月
228	八幡西区	M様	折尾4丁目M様邸石積補修工事	石積接着補強工	大玉石乱積み	2016年10月
229	八幡東区	華頂寺	華頂寺石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年10月

230	八幡東区	北九州市教育委員会	大蔵中学校石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年10月
231	小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	小森38号線石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年10月
232	小倉南区	Y様	石田町Y様邸石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2016年10月
233	八幡東区	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年11月
234	小倉南区	大和ハウス工業(株)	朽網石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
235	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	大蔵大谷1号線石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年11月
236	八幡東区	(株)松尾組	紫雲閣石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
237	八幡東区	Y様	中尾町Y様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2016年11月
238	八幡東区	北九州市教育委員会	枝光小学校石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
239	八幡西区	S様	東鳴水S様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
240	八幡西区	野坂建設(株)	正賢寺石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
241	門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	清見52号線擁壁補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
242	八幡西区	大英産業(株)	青山石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
243	山口県下関市	(株)レオパレス21	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年11月
244	八幡西区	K様	別当町K様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年12月
245	八幡東区	H様	神山町H様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年12月
246	門司区	北九州市教育委員会	門司中央小学校石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年12月
247	八幡西区	H様	東鳴水石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2016年12月
248	八幡西区	リプライス	御開石積補修	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2017年1月
249	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	諏訪15号線他石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年1月
250	門司区	N様	丸山石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年1月

251	若松区	T様	擁壁亀裂補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2017年1月
252	八幡東区	北九州市教育委員会	枝光小学校石積補修工事(緊急)	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年1月
253	小倉南区	M様	葛原床版補修工事	断面修復工	コンクリート床版	2017年1月
254	八幡西区	(株)松尾組	市瀬石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年1月
255	小倉北区	T様	清水石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年1月
256	八幡西区	H様	町上津役間知ブロック補強工	石積接着補強工	間知ブロック積み(布積み)	2017年2月
257	八幡東区	M様	荒手石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年2月
258	門司区	H様	大久保石積接着補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年2月
259	山口県下関市	U様	大坪本町石積補強工事	石積接着補強工	御影石谷積み	2017年2月
260	八幡西区	M様	幸神石積補修工事	石積接着補強工	布積み	2017年3月
261	戸畠区	北九州市 戸畠区役所まちづくり整備課	擁壁亀裂補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2017年3月
262	門司区	I様	斜面崩壊対策工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年3月
263	小倉南区	北九州市住宅整備課	横代南町擁壁補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(布積み)	2017年3月
264	小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	赤坂護岸石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2017年3月
265	小倉北区	北九州市 小倉北区役所まちづくり整備課	勝山公園石碑補修工事	石積接着補強工	石碑	2017年3月
266	八幡東区	S様	中尾石積災害防止工事	石積接着補強工	野面積み	2017年4月
267	八幡東区	A様	末広町石積崩壊防止工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年4月
268	香春町	O様	香春町石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年4月
269	岡垣町	M様	岡垣町石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年5月
270	八幡東区	A様	末広町石積災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年5月
271	香川県高松市	U様	石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年5月

272	福岡市	I様	石積災害防除工事	石積接着補強工	野面積み	2017年5月
273	小倉南区	昭和建設(株)	石積防災工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年6月
274	若松区	A様	古前石積災害防除工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年6月
275	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	中尾町災害防除工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年7月
276	鹿児島県枕崎市	鹿児島県	下浜第3谷地区石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年7月
277	若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	乙丸地区災害防除工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2017年8月
278	若松区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	市有地石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年8月
279	若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	二島地区石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2017年9月
280	門司区	大英産業(株)	大里東石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年9月
281	八幡西区	F様	F様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年9月
282	八幡西区	E様	E様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年9月
283	八幡西区	N様	N様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年9月
284	門司区	Y様	Y様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年10月
285	小倉南区	北九州市 小倉南区役所まちづくり整備課	木下1号橋災害防除工事	石積接着補強工	野面積み	2017年10月
286	長崎県	Y様	長崎西北町Y氏邸モルダム工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年11月
287	八女市	八女市役所	黒木谷川筋石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年11月
288	八幡西区	N様	N様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年11月
289	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	大蔵大谷1号線災害防除工事	石積接着補強工	雑石積み	2017年11月
290	八幡東区	(有)細川工業	高見災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年11月
291	門司区	北九州市 門司区役所まちづくり整備課	寺内25号線擁壁補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年12月
292	八幡東区	北九州市教育委員会	枝光小学校(北側)石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年12月

293	八幡東区	北九州市教育委員会	枝光小学校(北東側)石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2017年12月
294	若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	国道199号線災害防除工事	石積接着補強工	モルタル吹付法面亀裂部	2018年1月
295	門司区	財務省 福岡財務支局	北九州市門司区所在石積擁壁補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年1月
296	朝倉市	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	布積み・雑石積み	2018年2月
297	大野城市	正栄寺	正栄寺石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)・野面積み	2018年2月
298	八幡西区	北九州市 八幡西区役所まちづくり整備課	立石公園整備工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(空積み)	2018年3月
299	八幡西区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	市有地ブロック積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み	2018年3月
300	八幡西区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	市有地擁壁等補修工事	石積接着補強工	コンクリート擁壁	2018年3月
301	若松区	北九州市 若松区役所まちづくり整備課	蟹住法面補修工事	石積接着補強工	モルタル吹付法面亀裂部	2018年3月
302	長崎県	N様	長崎三原町N氏邸モルダム工事	石積接着補強工	A=62.0m2(砂岩)足場有	2018年4月
303	門司区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	市有地災害防除工事	石積接着補強工	構造物基礎部補修	2018年5月
304	長崎県	T様	長崎泉町T氏邸モルダム工事	石積接着補強工	土間空隙ミルク注入	2018年5月
305	門司区	N様	N様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2018年5月
306	門司区	N様	N様邸災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年5月
307	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	白川町災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年5月
308	久留米市	久留米市 公園土木管理事務所	河川護岸工事	石積接着補強工	布積み	2018年5月
309	若松区	H様	H様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面積み	2018年5月
310	小竹町	W様	W様邸石積補強工事	石積接着補強工	雑石積み	2018年5月
311	八幡西区	O様	O様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年5月
312	若松区	H様	H様邸石積接着補強追加工事	石積接着補強工	野面積み	2018年6月
313	若松区	H様	H様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2018年6月

314	若松区	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み	2018年6月
315	福岡市	福岡県 福岡県土整備事務所	室見川護岸補修工事	石積接着補強工	野面積み	2018年6月
316	戸畠区	北九州市 財政局財務部財産活用推進課	椎ノ木町市有地石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年6月
317	八幡東区	H様	H様邸石積接着補強工事	石積接着補強工	野面積み	2018年6月
318	戸畠区	H様	H様邸石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み)	2018年6月
319	八幡西区	S様	S様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年6月
320	若松区	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年6月
321	八幡西区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2018年7月
322	門司区	Y様	Y様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年7月
323	八幡東区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	野面積み	2018年7月
324	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	神山町花尾町1号線石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年7月
325	八幡東区	M様	M様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年8月
326	八幡東区	I様	I様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2018年8月
327	八幡西区	三菱ケミカル(株)	石積護岸工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年8月
328	熊本市	(株)中山建設	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年9月
329	築上郡上毛町	福岡県 京築県土整備事務所	県道福土吉富線法面對策工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年9月
330	八幡東区	慈光寺	石積崩壊防止工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年9月
331	八幡西区	北九州市 折尾保育所	石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年9月
332	小倉北区	F様	F様邸石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2018年10月
333	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	西丸山公園石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2018年10月
334	大阪府枚方市	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	練積み	2018年10月

335	戸畠区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	野面積み	2018年10月
336	戸畠区	S様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	野面積み	2018年10月
337	門司区	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	野面積み	2018年10月
338	門司区	W様	W様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年11月
339	大阪府交野市	I様	K寺様石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2018年11月
340	小倉北区	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年11月
341	戸畠区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2018年11月
342	若松区	S様	S様邸石積補修工事	石積接着補強工	野面積み	2018年12月
343	八幡東区	W様	W様邸擁壁補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み) 空積み	2018年12月
344	八幡東区	北九州市 八幡東区役所まちづくり整備課	山王33号線他法面補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2019年1月
345	若松区	K様	K様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年1月
346	筑紫野市	筑紫野市役所土木部	鷺田川石積補強工事	石積接着補強工	野面積み	2019年1月
347	鹿児島県肝属郡 鹿児島県 大隅地域振興局建設部土木建築課	佐多岬公園線第1号県単道路整備工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年1月	
348	戸畠区	東建コーポレーション	石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2019年1月
349	大阪府寝屋川市	T様	T様邸石積補強工事	石積接着補強工	練積み	2019年1月
350	門司区	H様	H様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年1月
351	行橋市	福岡県 京築県土整備事務所	祓川石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年2月
352	若松区	北九州市 畑保育所	祓川石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年2月
353	八幡西区	I様	I様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年2月
354	熊本県葦北郡	九州電力	田浦変電所柵外北側石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年2月
355	八幡西区	M様	M様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年3月

356	小倉北区	S様	S様邸災害防除工事	石積接着補強工	玉石積み	2019年3月
357	熊本県椎葉村	椎葉村	松尾庄屋跡地景観整備工事	石積接着補強工	雑石積み	2019年3月
358	八幡東区	S様	S様邸災害防除工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年3月
359	久留米市	久留米市 公園土木管理事務所	国分町護岸補修工事	石積接着補強工	布積み	2019年4月
360	福岡市城南区	I様	I様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年4月
361	戸畠区	Y様	Y様邸石積補修工事	石積接着補強工	野面積み	2019年4月
362	京都府京都市	S様	S神社様石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年4月
363	岡山県岡山市	Y様	Y様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年4月
364	直方市	U様	U様邸石積補強工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み) 空積み	2019年5月
365	飯塚市	O様	O様邸石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年5月
366	糟屋郡宇美町	T様	T様邸石積補修工事	石積接着補強工	間知ブロック積み(谷積み) 空積み	2019年5月
367	兵庫県神戸市	岩田建設	Z寺様石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年5月
368	岡山県倉敷市	N様	S様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年5月
369	若松区	久保組	山ノ堂石積補修工事	石積接着補強工	雑石積み	2019年6月
370	若松区	西日本メタル	用勺町石積補修工事	石積接着補強工	乱層積み(谷積み)	2019年6月
371	小倉南区	S様	S様邸石積補修工事	石積接着補強工	野面積み	2019年6月
372	三重県伊賀市	M様	M様邸石積補強工事	石積接着補強工	谷積み	2019年6月
373	岡山県岡山市	S様	S様邸石積補強工事	亀裂補修工	コンクリート擁壁	2019年6月
374	兵庫県赤穂郡	藤本組	S寺様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年6月
375	戸畠区	O様	O様邸擁壁補修工事	擁壁補修工	コンクリート擁壁	2019年7月
376	広島県三原市	東洋ヒューム管株式会社	S寺様邸石積補強工事	石積接着補強工	乱層積み	2019年7月

